

문서번호 : DA2309-0765~DA2309-0791

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2023년 09월 12일

발 음 : 광주광역시 광산구 왕버들로 307 (신창동, 진흥중학교)
광주진흥중학교 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임동하

62251

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

시 료 명	정수기(2항목)	검사목적	정기검사용(학교보건법)	신고번호	
의뢰인	광주진흥중학교	채수일자	2023년 09월 06일	접수번호	DA2309-0765-DA2309-0791
채수장소	광주광역시 광산구 왕버들로 307 (신창동, 진흥중학교)			접수일자	2023년 09월 06일
				전화번호	

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준			판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도			
		불검출/100 mL	0.5 NTU 이하			
1	교사연구실(1층)	불검출	0.02		적합	
2	1학년실(1층)	불검출	0.02		적합	
3	체육실(1층)	불검출	0.04		적합	
4	과학준비실(2층)	불검출	0.02		적합	
5	3학년실(5층)	불검출	0.02		적합	
6	2학년실(3층)	불검출	0.02		적합	
7	진로상담부	불검출	0.02		적합	
8	Wee Class 상담실(2층)	불검출	0.02		적합	
9	생활교육부(3층)	불검출	0.02		적합	
10	4층 교육정보부	불검출	0.02		적합	
11	도서관(2층)	불검출	0.02		적합	
12	보건실(1층)	불검출	0.04		적합	
13	별관2층 관리실	불검출	0.02		적합	
14	신관1층	불검출	0.02		적합	
15	여교사휴게실 5층	불검출	0.02		적합	
16	교장실	불검출	0.02		적합	
17	1층복도(좌)	불검출	0.02		적합	
18	1층복도(우)	불검출	0.02		적합	
19	2층복도(좌)	불검출	0.02		적합	
20	2층복도(우)	불검출	0.04		적합	

2023년 09월 12일

(주) 바른 환경 연구소





문서번호 : DA2309-0765~DA2309-0791

제 목 : 수질검사성적서 교부

시행일자 : 2023년 09월 12일

발 음 : 광주광역시 광산구 왕버들로 307 (신창동, 진흥중학교)
광주진흥중학교 귀하

보 내 : 바른환경연구소

채 수 자 : 임동하

62251

수 질 검 사 성 적 서

1. 시 료 내 용

				신고번호	
시 료 명	정수기(2항목)	검사목적	정기검사용(학교보건법)	접수번호	DA2309-0765-DA2309-0791
의뢰인	광주진흥중학교	채수일자	2023년 09월 06일	접수일자	2023년 09월 06일
채수장소	광주광역시 광산구 왕버들로 307 (신창동, 진흥중학교)			전화번호	

비고 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제3조제2항의 규정에 의하여 다음과 같이 먹는물 수질검사성적서를 교부합니다.

2. 수질검사결과

NO	채수지점	검사항목 및 수질기준			판정	수질기준초과항목
		총대장균군	탁도			
		불검출/100 mL	0.5 NTU 이하			
21	3층복도(우) 2-3앞	불검출	0.02		적합	
22	3층복도(우) 2학년 옆	불검출	0.02		적합	
23	4층복도(우) 3-1 앞	불검출	0.02		적합	
24	4층복도(좌) 미술실	불검출	0.02		적합	
25	5층복도(우) 3-3 옆	불검출	0.02		적합	
26	5층복도(좌) 컴퓨터실 앞	불검출	0.02		적합	
27	체육관	불검출	0.02		적합	

2023년 09월 12일

(주) 바른 환경 연구소

